

Limpieza de Escopeta

Limpie su escopeta después de disparar o antes de almacenarla por períodos prolongados. Desármela sólo como lo recomienda el manual del usuario para una limpieza adecuada. Esto le permitirá limpiar suciedad, residuos de pólvora y polvo de las partes clave de su escopeta. Un arma de fuego limpia y bien lubricada tendrá un mejor desempeño y durará más tiempo.

Los siguientes tips de limpieza le ayudarán a mantener su escopeta en las mejores condiciones.



Escopeta: Limpieza y Acondicionamiento de Cañón

Advertencia: Le recomendamos limpiar desde el puente cuando sea posible. Utilice la corona incluida con su guía ProSmith o su Kit Value Pro si limpia desde la boca del cañón. Esto prevendrá que su guía de limpieza toque el cañón. Asegúrese de que su escopeta esté descargada antes de limpiarla.

PASO #1

Llene una estopa o parche con Tetra® Gun Copper/Lead Solvent.



PASO #6

Aplique un poco de Tetra® Gun Grease a las boquillas tratadas antes de regresar las boquillas al cañón.



PASO #2

Pase la estopa o parche mojado a través del cañón para mojar todo el cañón con el solvente. Deje que el solvente trabaje escurriendo 15 minutos. Es una buena práctica mantener los solventes lejos de superficies no metálicas, así es que limpie cualquier residuo de solvente de superficies de madera, plástico y pintura.



PASO #7

Agite el Tetra® Gun Lubricant y llene un parche con él.



PASO #3

Rocíe Tetra® Gun Action Blaster™ en la recámara con la boca del cañón apuntando hacia abajo sobre una tela para limpiar el solvente y el residuo de suciedad de la recámara y el cañón.



PASO #8

Pase el parche mojado con Tetra® Gun Lubricant a través del cañón de 2 a 3 veces. Un cañón tratado con Tetra® Gun Lubricant se mantendrá limpio por más tiempo y será mucho más fácil de limpiar. La mejora en la precisión y el incremento en la velocidad son típicos.



PASO #4

Pase un parche seco por el cañón algunas veces para eliminar cualquier residuo dejado.

Tip: Moje su parche con Tetra® Gun Action Blaster™ para un trabajo de limpieza rápido, después siga con uno seco para remover cualquier residuo de la guía.



PASO #9

Pase el parche seco a través del cañón de 5 a 10 veces. Este es un paso importante en el tratamiento del cañón Tetra® Gun. Las pasadas secas permiten trabajar las partículas de Tetra® en los poros y abrillantar para un acabado seco y super-suave.



PASO #5

Remueva las boquillas y límpiélas con Tetra® Gun Action Blaster™. Séquelas con una tela seca para remover cualquier residuo.



Escopeta: Limpieza y Lubricación Exterior

PASO #1

Limpie el cañón y el recibidor exterior con Tetra® Gun Action Blaster™ y seque con una tela limpia.
Tip: Utilice una tela blanca para ver qué tanto óxido tiene el cañón. Remueva cualquier residuo del limpiador de las superficies no metálicas con una tela limpia para proteger el acabado.



PASO #2

Limpie los puntos del pivote y los eyectores con Tetra® Gun Action Blaster™ y séquelos con una tela limpia.



PASO #3

Aplique unas gotas de Tetra® Gun Lubricant al exterior del cañón.



PASO #4

Reparta el Tetra® Gun Lubricant en las superficies metálicas exteriores con sus dedos o con una tela limpia. Abrillante con una tela limpia y seca.



Escopeta: Limpieza y Lubricación de la Acción

PASO #1

Limpie el recibidor con Tetra® Gun Action Blaster™ o con Tetra® Gun Spray Cleaner and Light Lubricant. Seque el recibidor con una tela limpia.



PASO #5

Aplique Tetra® Gun Grease a los puntos de pivote del cañón.



PASO #2

Limpie la bisagra con Tetra® Gun Action Blaster™ o con Tetra® Gun Spray Cleaner and Light Lubricant. Seque la bisagra con una tela limpia.



PASO #6

Aplique una gota de Tetra® Gun Lubricant en el interior de cada eyector.



PASO #3

Aplique Tetra® Gun Grease al pivote de la bisagra y los puntos de uso del recibidor.



PASO #7

Aplique una gota de Tetra® Gun Lubricant al liberador y al seguro.



PASO #4

Aplique Tetra® Gun Grease a la bisagra.



PASO #8

Ensamble la escopeta y reparta Tetra® Gun Lubricant en los puntos de uso. Elimine cualquier exceso de lubricante y abrillante el exterior con una tela limpia. ¡Buen trabajo!



Representado en México por



Sure Shot Outdoor Group, S.A. De C.V.