

## Limpieza de Pistola

Limpie su pistola después de disparar o antes de almacenarla por períodos prolongados. Desármela sólo como lo recomienda el manual del usuario para una limpieza adecuada. Esto le permitirá limpiar suciedad, residuos de pólvora y polvo de las partes clave de su pistola. Un arma de fuego limpia y bien lubricada tendrá un mejor desempeño y durará más tiempo.

Los siguientes tips de limpieza le ayudarán a mantener su pistola en los más altos estándares.



### Pistola: Limpieza y Acondicionamiento del Cañón

Advertencia: Asegúrese de que su pistola está descargada antes de limpiarla.

#### PASO #1

Si el cañón ha acumulado visiblemente plomo o cobre pase un parche mojado con Tetra® Gun Copper/Lead Solvent a través del cañón utilizando su guía y pistón de latón. Una forma fácil de mojar cañones cortos es verter unas gotas de Copper/Lead Solvent directamente al cañón y girarlo hasta que toda la superficie esté cubierta.  
Tip: Deje que el solvente haga su trabajo de 15 minutos y reducirá el trabajo.



#### PASO #4

Agite el Tetra Gun® Lubricant y llene con él un parche limpio.



#### PASO #2

Rocíe Tetra® Gun Action Blaster en la recámara apuntando la boca del cañón hacia abajo sobre una tela para limpiar la recámara y el cañón de residuos de solvente y depósitos.



#### PASO #5

Pase el parche mojado con Tetra® Gun Lubricant a través del cañón de 2 a 3 veces. Un cañón tratado con Tetra® Gun Lubricant se mantendrá limpio por más tiempo y será mucho más fácil de limpiar. La mejora en la precisión y el incremento en la velocidad son típicos.



#### PASO #3

Con un parche en un pistón de latón dé 2-3 pasadas en el cañón para remover cualquier depósito que haya quedado.  
Tip: Moje su parche con Tetra® Gun Action Blaster para un rápido trabajo de limpieza, después siga con un parche seco para remover cualquier depósito en el cañón. Repita la operación hasta que el parche salga limpio.



#### PASO #6

Pase el parche seco a través del cañón de 5 a 10 veces. Este es un paso final importante en el tratamiento de cañón Tetra® Gun. Nunca deje residuos líquidos en el interior de cañón. Las pasadas secas permiten incorporar las partículas de Tetra en los poros y abrillantar para un terminado seco y super-suave.



## Pistola: Limpieza y Lubricación Exterior

### PASO #1

Limpie todo el interior y exterior de los rieles con Tetra® Gun Action Blaster™ o Tetra® Gun Spray Lubricant. Seque todas las superficies con una tela limpia.



### PASO #2

Limpie el marco y las áreas de gatillo y martillo con Tetra® Gun Action Blaster™ o Tetra® Gun Spray Lubricant. Seque estas áreas con una tela limpia.



### PASO #3

Aplique Tetra® Gun Lubricant al cañón y repártalo con su mano o con una tela limpia por toda la superficie. Ponga una pequeña cantidad de lubricante en el área limpia de la rampa. Seque la rampa y el cañón con una tela limpia.



### PASO #4

Aplique Tetra® Gun Grease al área del escudete del cañón. Reparta la grasa con su dedo o con una tela limpia.



### PASO #5

Aplique Tetra® Gun Grease al riel dónde la parte superior del cañón descansa (ranuras de anclaje para cierre en algunos modelos).



### PASO #6

Aplique una gota de Tetra® Gun Lubricant en ambos rieles del carro. Aplique una o dos gotas de lubricante en el perno del seguro para tener una operación más suave.



### PASO #7

Aplique un ligero toque de Tetra® Gun Grease en el retén del carro para una operación más suave.



### PASO #8

Aplique Tetra® Gun Grease en la cara del martillo para reducir la fricción.



### PASO #9

Aplique Tetra® Gun Grease a los rieles del pistolín y/o en los puntos de mayor fricción. Lubrique cualquier punto brillante que indique desgaste.



### PASO #10

Ensamble la pistola y distribuya el lubricante en las partes móviles deslizando la acción varias veces. Compare lo suave que queda la acción después de lubricarla. Elimine cualquier exceso de lubricante y seque la pistola con una tela limpia. ¡Buen trabajo!



Representado en México por



Sure Shot Outdoor Group, S.A. De C.V.